



TR221MAR005 - Marmara Sulama Göleti 4

Tanım

Marmara Adası'nın güneybatısında, yamaç üzerinde bulunan dört sulama göletinden biridir. Bu sulama göletlerinin yeraltı suyuyla beslendiği öğrenilmiştir. Sulama göletlerinin tümü betonla çevrelenmiştir ve etrafına büyük olasılıkla hayvanların girmesini engellemek için çit çekilmiştir. Su içinde ve çevresinde vejetasyon yoktur. Adanın bu kısmında doğal bitki örtüsü otlatma sebebiyle tahrip olmuştur. Havzada taraçalar vardır ve yakın zamana kadar ceviz yetiştirildiği öğrenilmiştir. Sulama havuzlarının bu amaçla inşa edildiği öğrenilmiştir. Suda Bufo viridis (gece kurbağası) vardır. Göletlerin etrafında su boruları görülmüştür fakat çoğu kırık ve aktif kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir.

Genel bilgi

Temel bilgiler

Sulak alanın konumu:	Karasal
Sulak alan tipi:	Beton rezervuar
Doğal / Yapay:	Yapay
Alan (ha):	0.4
Diğer sulak alanlarla etkileşim:	Hayır -
Su tuzluluğu:	Tatlı (< 0.5 g/l)
Tatlı su girişi:	Diğer
Yüzey suyu akışı:	Boru hattından kontrollü su çıkışı
Su yüzeyi alanı (%):	> 95
Hidroperiod:	Sürekli

Coğrafi bilgi

İl:	Balıkesir
Belediye:	Marmara Adalar
Ada:	Marmara Adası
Koordinatlar (WGS84):	27.571970 E - 40.607770 N

Biyolojik değer

Biyolojik değer:	Düşük
------------------	-------

Ramsar wetland types

Ramsar tipi	Kapladığı Alan (%)
2 -- Küçük havuzlar; 8 hektarın altındaki çiftlik havuzları, depo havuzları ve küçük su tankları	> 95

Mülkiyet durumu

Bilinmiyor

Koruma statüleri ve diğer statüler

Ekosistem Servisi, Faaliyetler ve Etkiler

Habitatlar ve Vegetasyon

Türler

Kaynakça

Fotoğraf & Map

MAR005 - Marmara Sulama Göleti 4 / Marmara Island Irrigation Pond 4

